

Приложение А.
Схема соединений приборов БАС(4), БУМ-1/4, БУМ-2/4